

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021570

项目完成时间：2021年10月30日

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------|---------|
| 机构名称 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 资质证号 | APJ-（渝）-003 | |
| 委托单位 | 重庆市綦江区龙田建材有限公司 | | | |
| 项目名称 | 重庆市綦江区龙田建材有限公司石灰岩采矿点（改建）安全设施验收评价 | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| 所属业务类别 | 非煤矿山 | | | |
| 安全评价过程控制情况 | | | | |
| 安全评价 项目管理 | 项目组组长 | 技术负责人 | | 过程控制负责人 |
| | 牟声远 | 朱丕凯 | | 吴博 |
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 |
| | 赵井清 | 2021年10月30日 | 吴德昌 | 朱丕凯 |
| 姓 名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 注册安全工程 师注册证号 | 是否专职 |
| 牟声远 | 安全 | 1500000000100219 | 55120119536 | 专职 |
| 王者鹏 | 地质 | 1500000000100170 | 55210261822 | 专职 |
| 单 恩 | 通风 | S011044000110191001087 | 55130136010 | 专职 |
| 吴伟征 | 水工结构 | S011032000110201000502 | 55180185490 | 专职 |
| 曹恒将 | 电气 | 1600000000201220 | / | 专职 |
| 赵井清 | 采矿 | S011032000110202000853 | / | 专职 |
| 何爽 | 机械 | 1800000000301284 | / | 专职 |
| 项目简介 | 重庆市綦江区龙田建材有限公司位于重庆市綦江区隆盛镇龙洞沟，前身为重庆市綦江区龙田建材有限公司，法定代表人位于余忠平，属有限责任公司，成立于2009年11月16日。经营范围：露天开采石灰岩；销售建材；加工、销售石粉、机制砂。统一社会信用代码：915002226965746183。根据采矿许可证（证号C5002222009117120044980，有效期限2022.05.25至2022.05.25）可知，矿区范围由5个拐点圈闭而成，面积0.0790km ² ，开采标高+430m~+510m，露天开采石灰岩， | | | |

生产规模为55万t/a。设计选用公路开拓，汽车上山内转运输，自上而下台阶式开采，深孔台阶爆破，矿山开拓系统、开采方式、运输系统、供电排水系统、防尘洒水系统、破碎系统等布置基本合理。



| | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘验中的问题 |
|----------|------|--------------|------------------------------------|---|
| 现场开展工作情况 | 牟声远 | 2021. 10. 15 | 查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况 | 1、3#排土场底部有积水，未及时排出。 2、矿山上山运输道路不平整，限速标志不全，排水设施不完善。 3、采矿首采面顶部悬浮石较多，未及时清理。 4、上墙的规章制度未按照新安法、新规程要求进行更新。 |
| | 曹恒将 | | | |